

LAUDO DE AVALIAÇÃO
CAMINHÃO IIL9E67

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho

Sumário

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	5
3. Bem Avaliado	5
4. Finalidade	5
5. Informações Complementares	6
6. Histórico	6
7. Análise Técnica	7
8. Aspectos Jurídicos	8
9. Conclusão	10
10. Fundamentação Jurídica	12
11. Apêndice.....	13
11.1. Registro Fotográfico.....	13
11.1.1. Foto 1	13
11.1.2. Foto 2.....	13
11.1.3. Foto 3.....	14
11.1.4. Foto 4.....	14
11.1.5. Foto 5.....	14
11.1.6. Foto 6.....	15
11.1.7. Foto 7.....	15
11.1.8. Foto 8.....	15
11.1.9. Foto 9.....	16
11.1.10. Foto 10	16
11.1.11. Foto 11	16
11.1.12. Foto 12	17

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental
Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

11.1.13.	Foto 13	17
11.1.14.	Foto 14	17
11.1.15.	Foto 15	18
11.1.16.	Foto 16	18
11.1.17.	Foto 17	18
12.	Anexos	19
12.1.	ART	19

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico com especialização em Segurança do Trabalho, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) sob o nº RS083466. Com mais de 30 anos de experiência profissional em avaliações patrimoniais, inspeções técnicas de veículos e equipamentos motorizados e consultorias para entes públicos, incluindo municípios e órgãos federais, venho expor o que segue de forma clara, objetiva e fundamentada.

O contratante, a Prefeitura Municipal de Paulo Bento/RS, solicitou a elaboração de um laudo de avaliação técnica detalhada de um caminhão, marca Mercedes Benz, modelo LK 1513, ano 1986, modelo 1987, placas IIL9E67, renavam 00575370114, chassi 9BM345033GB738950, 160 cv, cor branca, integrante do patrimônio municipal. Esta avaliação é baseada em inspeção *‘in loco’*, análise de estado de conservação, pesquisa de mercado atualizada e conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais.

As fotografias no apêndice documentam visualmente os aspectos avaliados, permitindo uma compreensão integral do bem, detalhando aspectos específicos, pontos de oxidação, vistas inferiores e superiores, proporcionando evidência visual abrangente.

Esta abordagem garante não apenas precisão técnica, mas também transparência, alinhando-se aos princípios de accountability (prestação de contas) na administração pública. A adoção de normas técnicas e a documentação detalhada asseguram que o processo de avaliação seja rastreável e auditável, promovendo a confiança dos cidadãos e órgãos fiscalizadores.

A metodologia adotada segue rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especificamente a NBR 14653-1:2019 (Avaliação de bens - Parte 1: Procedimentos gerais) e NBR 14653-4:2002 (Avaliação de máquinas e equipamentos), complementadas por referências da Resolução CONTRAN nº 845/2021 para inspeção veicular e segurança em veículos rodoviários, assegurando que a avaliação seja robusta e defensável em eventuais auditorias ou contestações.

2. Laudo Técnico

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Endereço: Rua Irmã Cosolata, 189 – Centro – Paulo Bento

3. Bem Avaliado

Caminhão, marca Mercedes Benz, modelo LK 1513, ano 1986, modelo 1987, placas IIL9E67, renavam 00575370114, chassi 9BM345033GB738950, 160 cv, cor branca especializado utilizado, majoritariamente, para o transporte de:

- ✓ O caminhão tanque é um veículo produtos líquidos ou gasosos, incluindo substâncias perigosas (ex.: combustíveis, produtos químicos) ou não perigosas (ex.: água, leite).
- ✓ Sua utilização é regulada por normas federais, estaduais e municipais, abrangendo aspectos de licenciamento, segurança, transporte, responsabilidade civil e ambiental.

Sua avaliação considera o estado físico e a obsolescência tecnológica em comparação a modelos atuais, que incorporam maior eficiência operacional, segurança avançada e conformidade com normas ambientais (PROCONVE para equipamentos motorizados), justificando a classificação.

4. Finalidade

A finalidade deste laudo é subsidiar a venda do caminhão por meio de leilão público, promovendo a otimização do patrimônio municipal e a geração de receita para o erário, determinando com precisão o estado de conservação, funcionalidade e viabilidade econômica do veículo, identificando que reparos seriam viáveis para continuidade operacional.

Estimar o valor de mercado atual, baseado em dados comparativos de transações recentes de veículos similares, ajustados por fatores de depreciação, localização geográfica e condições econômicas do setor automotivo brasileiro.

Garantir conformidade com os princípios constitucionais da economicidade e eficiência (art. 37 da CF/1988), evitando que bens obsoletos gerem custos desnecessários de manutenção ou armazenamento, e promovendo sua recirculação no mercado secundário.

5. Informações Complementares

Data da Vistoria: 08 de outubro de 2025

Local da Vistoria: Município de Paulo Bento/RS.

Método de Avaliação: A inspeção foi conduzida “*in loco*”, abrangendo análise visual, tátil e funcional dos componentes principais, sem desmontagem invasiva para preservar a integridade do bem. Utilizou-se análise comparativa de mercado, consultando plataformas especializadas em veículos usados. Aplicaram-se coeficientes de depreciação conforme NBR 14653-4, considerando idade estimada, quilometragem presumida e exposição a intempéries.

Condições Ambientais e Procedimentais: A vistoria ocorreu em dia claro, com temperatura ambiente de cerca de 22°C e umidade relativa de 60%, sem precipitações, garantindo visibilidade ótima. Não houve interferências externas, e o veículo estava estacionado em superfície plana, facilitando a inspeção. Essa detalhada documentação assegura reprodutibilidade e validade da avaliação

6. Histórico

O processo de elaboração deste laudo segue uma cronologia lógica e encadeada, iniciando-se em 07 de outubro de 2025, quando o Prefeito Municipal de Paulo Bento/RS, por meio de despacho oficial, incumbiu o signatário, Eng. Glademir Karpinski, da realização de uma avaliação técnica, com ênfase em sua potencial alienação via leilão.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Em 08 de outubro de 2025, procedeu-se à coleta preliminar de dados, incluindo consulta a registros patrimoniais municipais, com uso intensivo em estradas não pavimentadas da região, sujeitas a poeira e umidade elevada, acelerando o desgaste.

A vistoria “*in loco*” ocorreu em 08 de outubro de 2025, no Município de Paulo Bento, onde o veículo foi inspecionado, com registro fotográfico cobrindo vistas gerais, detalhes de componentes e evidências de danos. Posteriormente, realizou-se a análise comparativa de mercado e aplicação de normas técnicas.

Essa sequência temporal garante um raciocínio encadeado: da solicitação à conclusão, com cada etapa fundamentada em evidências concretas, minimizando riscos de subjetividade e alinhando-se a boas práticas de gestão patrimonial.

7. Análise Técnica

A análise técnica foi realizada de forma sistemática, inspecionando componentes críticos do veículo conforme critérios estabelecidos na NBR 14653-4 e Resolução CONTRAN nº 845/2021 para inspeção veicular e segurança rodoviária.

Considerou-se o desgaste mecânico acumulado, corrosão por oxidação, viabilidade de reparos e comparação com padrões de veículos similares no mercado.

A tabela a seguir resume os itens avaliados, com classificações baseadas em escala técnica (A: Bom – funcional sem restrições, com vida útil remanescente >50%; B: Regular – funcional com limitações, vida útil 20-50%; C: Ruim – inoperante ou custo de reparo > valor de mercado). Cada descrição é argumentada com evidências observadas e implicações práticas.

Item	Avaliação	Descrição Técnica e Análise Crítica
Estado Geral	C	O veículo se encontra parado, com motor desmontado, danificado, necessita conserto.
Motor	C	O motor diesel se encontra desmontado, necessitando conserto.
Pintura e Superfície	B	Pintura e superfície se encontram regulares, necessitam pequenos reparos.
Transmissão	C	Necessita revisão e reparos.

Item	Avaliação	Descrição Técnica e Análise Crítica
Chassi e Suspensão	B	O chassi exibe soldas diversas, corrosão em alguns pontos. A suspensão apresenta desgaste acentuado.
Sistema de Freios	C	O sistema apresenta desgaste em componentes, necessitando revisão e reparos.
Tanque	B	O tanque exibe desgaste moderado, batidas e amassados diversos, permitindo operação contínua com ajustes
Funcionalidade Geral	C	O veículo não se encontra funcional.

Legenda: A – Bom; B – Regular; C – Ruim.

8. Aspectos Jurídicos

8.1. Conformidade Normativa

A avaliação foi conduzida em conformidade com as normas ABNT NBR 14653-1 e NBR 14653-4, garantindo a validade técnica do laudo para fins legais. Essas normas estabelecem procedimentos gerais para avaliação de bens e especificamente para veículos, máquinas e equipamentos, respectivamente, assegurando que a metodologia adotada seja padronizada, objetiva e alinhada às melhores práticas técnicas nacionais. Adicionalmente, incorporou-se a Resolução CONTRAN nº 845/2021 para inspeção técnica veicular, validando os resultados para veículos rodoviários e conferindo robustez jurídica ao documento.

8.1.1. Responsabilidade Técnica

O laudo é acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), registrada no CREA-RS, conforme exigência do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/1977.

A ART atesta a responsabilidade profissional do engenheiro signatário pela elaboração do laudo, abrangendo a inspeção, análise e conclusões apresentadas. Essa medida legal reforça a accountability do avaliador, protegendo o Contratante e garantindo que o trabalho seja executado por profissional habilitado, em conformidade com as resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

8.1.2. Propriedade do Bem

O caminhão encontra-se registrado no patrimônio do município de Paulo Bento. Qualquer alienação ou transferência deve observar a Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), especialmente os artigos 17 e 22, que regulamentam a alienação de bens públicos, complementada pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), arts. 75 e 76, que exigem laudo técnico para baixa de veículos depreciados. Além disso, deve-se atender ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 328, para transferência de propriedade veicular, assegurando transparência, economicidade e conformidade com normas de trânsito.

8.1.3. Ressalvas

Glademir Karpinski, na condição de avaliador, ao elaborar o presente laudo técnico de avaliação de veículo, declara que a análise foi conduzida com base nas normas técnicas aplicáveis, notadamente as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a NBR 14653, quando pertinente, e em conformidade com os padrões de diligência profissional exigidos para a inspeção visual e funcional do veículo no momento da avaliação.

Ressalva-se, nos termos do artigo 441 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), que o avaliador não se responsabiliza por vícios ou falhas ocultas não detectáveis por meio dos métodos empregados, que não sejam aparentes ou que exijam exames técnicos invasivos ou especializados além do escopo da avaliação contratada. Tais vícios, por sua natureza, escapam ao alcance da inspeção realizada, sendo de responsabilidade do contratante a eventual solicitação de verificações complementares para identificação de defeitos não manifestos.

Qualquer uso do laudo fora do propósito contratado ou interpretação que extrapole suas limitações expressas exime o avaliador de responsabilidade, conforme disposto na legislação civil vigente. Essa ressalva é essencial para delimitar o escopo da avaliação, protegendo tanto o avaliador quanto o contratante de expectativas irrealistas e promovendo uma relação contratual clara e equitativa.

8.1.4. Propriedade Intelectual

O laudo técnico elaborado é protegido por direitos de propriedade intelectual, nos termos da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e demais normativas aplicáveis.

O contratante, na qualidade de destinatário do laudo, está autorizado a utilizar o referido documento exclusivamente para os fins específicos a que se destina, conforme estipulado no contrato ou acordo firmado entre as partes. Essa autorização abrange o uso, reprodução e divulgação do laudo estritamente no âmbito do propósito contratado, sendo vedada qualquer alteração, reprodução, distribuição, comercialização ou utilização para finalidades distintas sem prévia e expressa autorização do autor ou titular dos direitos.

Ressalva-se que os direitos autorais patrimoniais e morais permanecem reservados ao autor ou à entidade responsável pela elaboração do laudo, salvo disposição contratual em contrário.

Qualquer uso indevido ou não autorizado poderá acarretar as sanções previstas na legislação vigente. Essa proteção intelectual garante a integridade do documento, incentivando a inovação e a qualidade em avaliações técnicas, enquanto equilibra os interesses das partes envolvidas.

9. Conclusão

Com base no exame pericial, na análise técnica detalhada e na pesquisa de mercado conduzida, conclui-se que o caminhão, pertencente ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Paulo Bento/RS, encontra-se em estado ruim, sem funcionalidade no momento, com viabilidade econômica para reparos, permitindo sua reutilização em atividades leves ou alienação como equipamento operacional.

O valor de mercado estimado para o veículo é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), determinado com base em análise comparativa de mercado e metodologia conforme NBR 14653-4:2002. A estimativa considera preços de veículos em

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental
Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

plataformas especializadas, ajustados por depreciação de 30% devido a desgaste. Esse valor reflete a capacidade operacional remanescente do veículo, que pode ser restaurado para plena funcionalidade, agregando valor em leilão público para compradores interessados em veículos usados.

Recomenda-se a realização de manutenção corretiva antes de qualquer operação ou alienação, a fim de garantir a segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentadoras, incluindo inspeção veicular obrigatória pelo DETRAN.

Este laudo foi elaborado com imparcialidade e rigor técnico, atendendo às finalidades solicitadas pelo contratante.

Sendo o presente laudo, encerrado e lavrado em outubro do corrente ano, assinado digitalmente, contendo 19 (dezenove) páginas, numeradas sequencialmente, com 17 (dezessete) fotos no apêndice, ART em anexo.

Glademir
Karpinski:49986880068

Assinado de forma digital por Glademir
Karpinski:49986880068
Dados: 2025.10.31 21:30:47 -03'00'

Eng. Glademir Karpinski
CREA 082466

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

10. Fundamentação Jurídica

Esta avaliação é ancorada em princípios jurídicos sólidos, assegurando consistência, legalidade e imunidade a questionamentos judiciais ou administrativos. A alienação de bens públicos inservíveis deve ser motivada, transparente e econômica, seguindo os princípios constitucionais, no art. 37 da Constituição Federal de 1988 impõe legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A manutenção de bens obsoletos viola a eficiência, gerando custos desnecessários; assim, o leilão promove economicidade, recirculando recursos.

A lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), art. 17, I, "f": Permite alienação de bens móveis inservíveis via leilão, após avaliação técnica devidamente justificada., já a lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 75 e 76 exige laudo para baixa de bens depreciados, priorizando leilão para transparência e interesse público modernizando o processo, enfatizando avaliação recente para fixação de preço mínimo. Adicionalmente, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e resoluções do CONTRAN regulam a inspeção e transferência de veículos, garantindo conformidade com padrões de segurança veicular.

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental
Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

11.1.3. Foto 3



11.1.4. Foto 4



11.1.5. Foto 5



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental
Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

11.1.6. Foto 6



11.1.7. Foto 7



11.1.8. Foto 8




Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental
Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

11.1.9. Foto 9



11.1.10. Foto 10



11.1.11. Foto 11



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental
Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

11.1.12. Foto 12



11.1.13. Foto 13



11.1.14. Foto 14



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

11.1.15. Foto 15



11.1.16. Foto 16



11.1.17. Foto 17



Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental
Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

12. Anexos

12.1. ART

	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		ART Número 13842578															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">Tipo: OBRA OU SERVIÇO</td><td style="width: 60%;">Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL</td></tr><tr><td>Convênio: NÃO É CONVÊNIO</td><td>Motivo: NORMAL</td></tr></table>				Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL	Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL											
Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL																	
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL																	
Contratado																		
<table style="width: 100%;"><tr><td>Carteira: R5083466</td><td>Profissional: GLADEMIR KARPINSKI</td><td>E-mail: glademir.karpinski@gmail.com</td></tr><tr><td>RNP: 2200072872</td><td>Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho</td><td></td></tr><tr><td>Empresa: NENHUMA EMPRESA</td><td>Nr.Reg.:</td><td></td></tr></table>				Carteira: R5083466	Profissional: GLADEMIR KARPINSKI	E-mail: glademir.karpinski@gmail.com	RNP: 2200072872	Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho		Empresa: NENHUMA EMPRESA	Nr.Reg.:							
Carteira: R5083466	Profissional: GLADEMIR KARPINSKI	E-mail: glademir.karpinski@gmail.com																
RNP: 2200072872	Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho																	
Empresa: NENHUMA EMPRESA	Nr.Reg.:																	
Contratante																		
<table style="width: 100%;"><tr><td>Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO</td><td>E-mail:</td><td></td></tr><tr><td>Endereço: RUA IRMÃ COSOLATA 189</td><td>Telefone:</td><td>CPF/CNPJ: 04215168000175</td></tr><tr><td>Cidade: PAULO BENTO</td><td>Bairro: CENTRO</td><td>CEP: 99718000 UF: RS</td></tr></table>				Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO	E-mail:		Endereço: RUA IRMÃ COSOLATA 189	Telefone:	CPF/CNPJ: 04215168000175	Cidade: PAULO BENTO	Bairro: CENTRO	CEP: 99718000 UF: RS						
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO	E-mail:																	
Endereço: RUA IRMÃ COSOLATA 189	Telefone:	CPF/CNPJ: 04215168000175																
Cidade: PAULO BENTO	Bairro: CENTRO	CEP: 99718000 UF: RS																
Identificação da Obra/Serviço																		
<table style="width: 100%;"><tr><td>Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Endereço da Obra/Serviço: Rua IRMÃ COSOLATA 189</td><td></td><td>CPF/CNPJ: 04215168000175</td></tr><tr><td>Cidade: PAULO BENTO</td><td>Bairro: CENTRO</td><td>CEP: 99718000 UF: RS</td></tr><tr><td>Finalidade: PÚBLICO</td><td>Vlr Contrato(R\$): 7.800,00</td><td>Honorários(R\$):</td></tr><tr><td>Data Início: 04/06/2025</td><td>Prev.Fim: 30/06/2026</td><td>Ent.Classe: ASERMAU</td></tr></table>				Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO			Endereço da Obra/Serviço: Rua IRMÃ COSOLATA 189		CPF/CNPJ: 04215168000175	Cidade: PAULO BENTO	Bairro: CENTRO	CEP: 99718000 UF: RS	Finalidade: PÚBLICO	Vlr Contrato(R\$): 7.800,00	Honorários(R\$):	Data Início: 04/06/2025	Prev.Fim: 30/06/2026	Ent.Classe: ASERMAU
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO																		
Endereço da Obra/Serviço: Rua IRMÃ COSOLATA 189		CPF/CNPJ: 04215168000175																
Cidade: PAULO BENTO	Bairro: CENTRO	CEP: 99718000 UF: RS																
Finalidade: PÚBLICO	Vlr Contrato(R\$): 7.800,00	Honorários(R\$):																
Data Início: 04/06/2025	Prev.Fim: 30/06/2026	Ent.Classe: ASERMAU																
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.															
Vistoria	Automóveis																	
Vistoria	Máquinas Agrícolas																	
Vistoria	Máquinas Rodoviárias																	
Vistoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais																	
Vistoria	Veículos Automotores																	
Vistoria	Veículos Automotores - Caminhão																	
Vistoria	Veículos Automotores - Ônibus																	
Vistoria	Veículos Automotores - Trator, Agric./Florestais/Indust.																	

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/06/2025

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO Contratante
--------------	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 99605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com